



BEBAS BANJIR ✓



BEBAS KECELAKAAN ✓

Nama Pelanggan

Arif Hidayat

Nomor Telepon

Disamarkan

Tanggal

23 Januari 2026

Waktu

18.40

Lokasi

Jakarta

Inspektur

Hayri Pradana

Ringkasan

Kondisi sangat baik, siap pakai

DATA KENDARAAN



Sangat Baik

Keterangan:

A = Sangat Baik

B = Baik

C = Cukup

D = Kurang Baik

E = Buruk

Merk Toyota

Tahun 2022

Warna Putih

Warna Interior Hitam

Odometer 25.232 km

Model / Tipe Avanza Q

Transmisi Otomatis

Bahan Bakar Bensin

Terakhir Service 13 November 2025

Nomor Polisi

Disamarkan

Masa Berlaku Plat Nomor 15 September 2027

Aman

Masa Berlaku Pajak 15 September 2026

Aman

Nomor Rangka

Disamarkan

Nomor Mesin

Disamarkan

DOKUMEN KENDARAAN

STNK	✓ Ada
BPKB	✓ Ada
Faktur Pembelian	✓ Ada
Kesesuaian Fisik & Dokumen	✓ Sesuai

KELENGKAPAN KENDARAAN

Buku Servis	✓ Ada
Ban Serep	✓ Ada
Buku Manual	✓ Ada
Dongkrak & Kunci	✓ Ada
Kunci Serep	✓ Ada

DASHBOARD & ELEKTRIKAL KENDARAAN

Item	Kondisi	Catatan
Panel Indikator	Baik	Semua indikator berfungsi
Setir	Baik	Tidak ada play
Switch Lampu	Baik	Normal
Switch Wiper	Baik	Normal
Panel Dashboard	Baik	Tidak ada retak
Lampu Hazard	Baik	Berfungsi normal
Lampu Plafon	Baik	Menyala normal

FITUR KENDARAAN

Item	Kondisi	Catatan
Air Bag	Baik	Semua airbag berfungsi
Sistem Audio	Baik	Head unit normal, speaker jernih
Power Window	Baik	Semua kaca power window berfungsi
EPS/Power Steering	Baik	Steering ringan dan responsif
Sistem AC	Baik	Dingin merata
Central Lock	Baik	Kunci central normal
Electric Mirror	Baik	Adjust normal, heating berfungsi
Rem ABS	Baik	ABS berfungsi normal

INSTRUMEN KENDARAAN

Item	Kondisi	Catatan
Rem Tangan	Baik	Rem tangan kuat dan hold
Rem Kaki	Baik	Respon rem optimal
Gas	Baik	Respons gas halus
Sun Visor	Baik	Fungsi tilt/swivel normal
Spion Tengah	Baik	Refleksi jernih
Pembuka Kap Mesin	Baik	Lever pull normal
Pembuka Bagasi	Baik	Buka-tutup halus
Pembuka Tangki	Baik	Lever normal

KONDISI EKSTERIOR BODY

Item	Kondisi	Catatan
Fender Kanan	Baik	Mulus, tanpa penyok
Fender Kiri	Baik	Mulus, tanpa penyok
Lisplang Kanan	Baik	Tanpa karat
Lisplang Kiri	Baik	Tanpa karat
Pintu Depan Kanan	Baik	Kunci normal, engsel halus
Pintu Depan Kiri	Baik	Kunci normal, engsel halus
Pintu Belakang Kanan	Baik	Kunci normal, engsel halus
Pintu Belakang Kiri	Baik	Kunci normal, engsel halus
Quarter Panel Kanan	Baik	Tanpa penyok
Quarter Panel Kiri	Baik	Tanpa penyok
Atap	Baik	Tanpa kerusakan
Pintu Bagasi	Baik	Buka-tutup normal
Kap Mesin	Baik	Engsel halus, kunci normal
Bumper Belakang	Baik	Tanpa penyok
Bumper Depan	Baik	Tanpa penyok
Grill	Baik	Lengkap, tanpa kerusakan

KONDISI EKSTERIOR KACA & LAMPU

Item	Kondisi	Catatan
Daun Wiper	Baik	Karet elastis, sapu bersih
Spion	Baik	Adjust normal, heating berfungsi
Kaca Depan	Baik	Tanpa retak, vision clear
Kaca Jendela	Baik	Tanpa retak, power window normal
Kaca Belakang	Baik	Tanpa retak, defogger berfungsi
Lampu Depan	Baik	High/low beam normal, washer berfungsi
Lampu Belakang	Baik	Rem, sign, reverse normal

KONDISI EKSTERIOR UNDER BODY

Item	Kondisi	Catatan
Velg	Baik	Tanpa penyok, balance normal
Upper/Lower Arm	Baik	Tanpa kebocoran, baut kencang
Disc Brake	Baik	Thickness cukup, tidak oval
Karet Boot	Baik	Utuh, tanpa robekan
Brake Pad	Baik	Thickness cukup, tidak berbunyi
Cross Member	Baik	Tanpa karat, tidak bengkok
Master Rem	Baik	Responsif, tidak bergetar
Ball Joint	Baik	Tanpa play, boots utuh
Shock Breaker	Baik	Tanpa kebocoran, peredam normal
Knalpot	Baik	Tanpa karat, tidak bocor
Link Stabilizer	Baik	Bush utuh, tidak bunyi
Rack Steer	Baik	Tanpa kebocoran, steer ringan

KONDISI INTERIOR

Item	Kondisi	Catatan
Jok Depan	Baik	Bersih, tidak sobek, cover utuh
Jok Belakang	Baik	Bersih, tidak sobek, folding normal
Kaca Film	Baik	Tanpa bubbling, color merata
Handle Pintu	Baik	Fungsi normal, tidak macet
Sabuk Pengaman	Baik	Roll up normal, buckle locking kuat
Plafon	Baik	Tanpa noda, tidak kendur
Konsol Box	Baik	Kunci normal, tanpa retak
Karpet Dasar	Baik	Bersih, tidak basah, tidak berbau
Trim Interior	Baik	Utuh, tidak lepas, warna merata
Bau Interior	Baik	Segar, tidak ada bau anyir

OLI & CAIRAN

Item	Kondisi	Catatan
Oli Mesin	Baik	Level normal, tidak berbau bensin
Oli Power Steering	Baik	Level normal, steer ringan
Oli Transmisi A/T	Baik	Level normal, shift smooth
Air Radiator	Baik	Level normal, tidak berkarat
Oli Rem	Baik	Level normal, tidak berkurang

KONDISI BAN

Ban Kiri Depan	75%
Ban Kanan Depan	75%
Ban Kiri Belakang	70%
Ban Kanan Belakang	70%

TEST DRIVE

Item	Kondisi	Catatan
RPM Stabil	Baik	RPM stabil di idle
Performa Rem	Baik	Rem responsif, tidak pull kiri/kanan
Performa Mesin	Baik	Akselerasi halus, tenaga cukup
Setir Balance	Baik	Steer ringan, balance baik
Performa Kopling	Baik	Engagement point jelas, tidak slip
Performa Suspensi	Baik	Peredaman optimal, tidak bunyi
Perpindahan Transmisi	Baik	Shift smooth, tidak delay
Bunyi/Getaran	Baik	Tidak ada bunyi/getaran abnormal

RUANG MESIN

Item	Kondisi	Catatan
Cover Klep	Baik	Tanpa rembesan, baut kencang
Radiator	Baik	Bersih, tidak tersumbat, fan normal
Cover Timing Belt	Baik	Rapat, tidak retak
Kondensor	Baik	Bersih, tidak penyok
Transmisi	Baik	Shift smooth, tidak slip
Selang	Baik	Utuh, tidak retak, tidak bocor
Pompa Power Steering	Baik	Steer ringan, tidak bunyi
Kabel	Baik	Terpasang rapi, tidak aus
Dinamo Starter	Baik	Start normal, tidak lambat
Getaran Mesin	Baik	Stabil, tidak bergetar abnormal
Alternator	Baik	Charging normal, tidak bunyi
Suara Mesin	Baik	Halus, tidak ada bunyi aneh
Kolong Bawah Mesin	Baik	Tanpa karat, tidak bocor
Stabil (Pincang/Tidak Pincang)	Baik	Tidak pincang, stabil
Kompresor AC	Baik	Dingin, tidak bunyi
Karter Oli	Baik	Tanpa rembesan, baut kencang
Belt	Baik	Tegangan normal, tidak retak
Gardan	Baik	Tidak bunyi, boot utuh
Fan	Baik	Berputar normal, tidak bunyi
Aki	Baik	Terminal bersih, voltage normal
Scan Mesin	Baik	Tidak ada error code
Scan Ketebalan Cat	Baik	Tanpa cat ulang, original

INDIKATOR DIAGNOSTIK

Lampu Warning Dashboard Tidak (Tidak Ada)

Catatan OBD:
Tidak ada error OBD

RINGKASAN LENGKAP & REKOMENDASI

Ringkasan Lengkap:

Kendaraan dalam kondisi sangat baik dengan riwayat servis teratur. Tidak ditemukan kerusakan berarti, semua fitur utama berfungsi normal, dan hasil test drive menunjukkan performa stabil.

Rekomendasi Perbaikan:

Rotasi ban depan-belakang dalam 3 bulan

DOKUMENTASI FOTO

Foto depan

Foto belum diunggah

Foto belakang

Foto belum diunggah

Foto samping kiri

Foto belum diunggah

Foto samping kanan

Foto belum diunggah